

①落合小学校 2024年度通学路安全点検結果： 9件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	南アルプス市秋山496-1付近 (秋山地区内の富士川西部広域農道)	市道	児童はこの道を横断して登下校するが、整備された道路(富士川西部広域農道)で坂道のため、自動車がスピードを出して通過するため危険。	横断歩道を設置するとともに、通学路・速度注意などの目立つ標識の設置。	横断歩道は調査検討中 路面標示を検討 看板設置可
2	継続	南アルプス市落合1668の西 (落合・芦原地区)	市道	用水路に蓋がないため、特に雑草が繁茂している時や増水時には危険性が高い。	通学路沿いの水路に蓋の設置。増水時にあふれそうな場所の整備や注意喚起。	農業用水路につき蓋の設置は不可
3	新規	南アルプス市落合621付近 (法教寺東側の貯水池)	市道	貯水池から道路に水が流れ出ることがあり、滑って危険。特に冬季は凍結するため更に危険である。	貯水池から水が流れないようにしてほしい。	現地を数回確認するも水の流出が確認できなかった。 水の流出について調査を継続する
4	新規	南アルプス市落合573から東 南アルプス市落合869から北	市道	ブロック塀が多く、地震などにより崩れる危険性がある。	耐震性を高めるための補強。	10月以降の広報で周知予定
5	新規	落合小学校北側を東西につなぐ道路	市道	車道・歩道共にゆとりがない幅であるが、交通量も多く、スピードを出している車も多いため危険。	歩道の拡幅やガードレール及び通学路・速度注意などの標識の設置。	設置は可(効果不明) 歩道拡幅の検討
6	新規	南アルプス市落合1906-33付近 (西新居コミュニティセンター東)	市道	道路が新設され、交通量が多くなってきたため、児童が通行するときに危険。	横断歩道の設置。	調査検討中
7	継続	南アルプス市落合1314の北 (塚原地域から落合地区に入る落合バス停付近の交差点)	市道	児童はこの道を横断して登下校するが、カーブに挟まれた横断歩道のため危険。	速度注意などの目立つ標識を設置してほしい。	対策済み
8	新規	南アルプス市落合534周辺 (この付近の水路すべて)	市道	雨が降ると増水する。また、水路に蓋もなく、深い水路もあるため危険。	水路に蓋を設置。	蓋の設置を検討 (通学路の箇所のみ)
9	新規	落合小学校東側を南北につなぐ道路	市道	道幅の広い道路のため、交通量も多く、スピードを出している車も多いが、信号や横断歩道が少なく、児童が横断する際に危険。	横断歩道・通学路・速度注意などの目立つ標識を設置してほしい。	設置は可(効果不明)

②<既存施設の修正用> 落合小学校 2024度通学路安全点検結果: 4件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	南アルプス市落合294-6 (落合駐在所の東)	市道	外灯の根元が劣化しているため、倒壊の危険がある。	現在のものを撤去し新しいものを設置。または、補強などの修繕。	防犯灯の設置は地元自治会に要望をお願いしていたきたい
2	新規	南アルプス市湯沢77南側 (上湯沢集会所西側)	市道	民家の塀に設置してある看板の釘が外れ、垂れ下がっていて危険。	看板の修理または撤去をお願いしたい。	看板が設置されている民家の方の承諾を得て、看板を撤去しました。
3	新規	南アルプス市落合348-1付近	市道	アスファルトが陥没していたり、くぼみがあったりして踏く危険がある。	アスファルトの補修をしていただきたい。	アスファルトの補修
4	新規	南アルプス市川上517-3東側 (市宮川上団地東にある坪川に架かる橋)	市道	橋が設置されてから時間が経過しているようだが、増水した際の安全性・耐久性に問題がないか心配。	橋の補強および川が氾濫しないように更なる対策を講じてほしい。	橋の補強、修繕