

## 落合小学校 2025年度通学路安全点検結果：22件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	富士川西部広域農道(秋山496)付近や秋山～湯沢間	県道	速度超過の車両が多く横断時に危険。	横断歩道の設置やドライバーに注意を促す標識の設置などをお願いしたい。	横断歩行者及び交通量が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。 路面標示を検討 R6看板設置済み
2	継続	南アルプス市落合1668の西(落合・芦原地区)	市道	歩道がなく、路肩に草が生えて伸びて車道にはみ出している。	定期的な草刈りをお願いしたい。	草が繁茂し道路へはみ出して危険な場合草刈り等対応します。 道路整備課でも気かけますが、学校側で一早く気づいた時などは連絡をいただくと助かります。
3	継続	法教寺(川上617)貯水池	市道	大雨が降ると水があふれて道路に流れてくる。	貯水池の改修等の対応をお願いしたい。	現地を数回確認するも水の流出が確認できなかった。水の流出時に防災危機管理課へ連絡をいただきたい。
4	継続	法教寺(川上573)から東および南アルプス市落合869から北	市道	高さのあるブロック塀が多く、地震発生時危険だと感じる。	耐震性を高めるための補強。	ブロック塀が道沿いに存しているが、特に劣化等は見受けられない。特定の家にはないため、公式LINE・HP等でブロック塀の撤去・フェンス新設補助金の啓発に努めたい。
5	継続	落合小学校北側を東西につなぐ道路	市道	車道・歩道共にゆとりがない幅であるが、交通量も多く、スピードを出している車も多いため危険。	歩道の拡幅やガードレール及び通学路・速度注意などの標識の設置。	歩道拡幅の検討 R7看板設置予定
6	継続	南アルプス市落合1906-33付近(西新居コミュニティセンター東)	市道	道路が新設され、交通量が多くなってきたため、児童が通行するときに危険。	横断歩道の設置。	横断歩行者及び交通量が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。
7	新規	西新居コミュニティセンター西横断歩道(落合2052-2の南東)	市道	信号のない横断歩道で、道が緩やかにカーブしている。スピードを出す車が多く接近が分かりづらく危険。	信号の設置やドライバーに注意を促す標識の設置などをお願いしたい。	横断歩行者及び交通量が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。
8	継続	落合小学校東側を南北につなぐ道路 および南アルプス市(落合756-1南西交差点)	市道	朝、スピードを出す車が多いので危険を感じる。	ドライバーに注意を促す標識の設置などをお願いしたい。	R7看板設置予定

## 落合小学校 2025年度通学路安全点検結果：22件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
9	新規	北落合橋周辺道路	市道	スピードを出して走る車が多く、曲がり角などの死角も多いため危険	カーブミラーやドライバーに注意を促す標識の設置などをお願いしたい。	R7看板設置予定
10	新規	法教寺(川上617)南道路	市道	狭く見通しが悪い道路だが、スピードを出す車が多いため注意が必要	ドライバーに注意を促す標識の設置などをお願いしたい。	R7看板設置予定
11	新規	JA落合果実集荷場南の畑沿いの道路	市道	道と畑に高低差があり危険	柵の設置等、安全対策をお願いしたい。	転落防止柵設置の検討
12	新規	西部防災センターとJA落合果実集荷場間の道を渡る横断歩道	市道	交通量が多く車もスピードを出しているため危険	信号の設置やドライバーに注意を促す標識の設置などをお願いしたい。	交通量が少なく、信号機の新規設置は難しい。 R6看板設置済み
13	新規	成妙寺の南側の家(落合124)の南側の道路	市道	横断歩道なしの道を渡らなければならないので危険。	横断歩道を設置してもらいたい。	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。
14	新規	光昌寺(秋山567)南の川	市道	川に柵がなく、増水時に危険	柵の設置等、安全対策をお願いしたい。	令和7年度に転落対策を行います。
15	新規	上湯沢集会所の東側交差点(落合1351-2西)	市道	東西に横断する時、南北の道がカーブしているため車が見づらい。車の速度も速いため危険	カーブミラーやドライバーに注意を促す標識の設置などをお願いしたい。	R7看板設置予定

## 落合小学校 2025年度通学路安全点検結果：22件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
16	継続	外灯(落合294-6)	市道	根元が老朽化しており危険。組長から持ち主に伝えていただいたが、改善されない。強い衝撃が加わると倒れる危険性があると感じる。	修繕等の対応をしてもらいたい。	外灯・防犯灯については自治会へ要望をあげていただきたい。
17	継続	南アルプス市落合1668の西の側溝(落合・芦原地区)	市道	大雨の際水位がかなり高くなり洪水の危険がある。	側溝の改修等の対応をしてもらいたい。	改修は自治会から要望をあげていただきたい。大雨時は早めの対応(下校)を学校にお願いしたい。
18	継続	南アルプス市落合534周辺(この付近の水路すべて)	市道	雨が降ると増水する。また、水路に蓋もなく、深い水路もあるため危険。	水路の拡幅や掘削及び柵の設置等を伴った改修をお願いしたい。	蓋の設置を検討(通学路の箇所のみ)
19	新規	北落合橋(下市之瀬)	市道	増水時に橋が心配	橋の架け替え、補強工事等の対策をお願いしたい。	北落合橋は令和5年度の定期点検の時にⅠ判定(最も健全度の高い判定)となっており問題ありません。次回の定期点検で問題等あればその都度対応いたします。
20	新規	湯沢地区内の本清寺(湯沢913)の道沿いのブロック塀	市道	ブロック塀があり、大地震時に崩壊する恐れがある。	耐震性を高めるための補強。	ブロック塀が道沿いに存しているが、特に劣化等は見受けられない。特定の家にはないため、公式LINE・HP等でブロック塀の撤去・フェンス新設補助金の啓発に努めたい。
21	新規	本清寺(湯沢913)の壁と屋根	市道	大地震の時屋根や壁が危険だと感じる	耐震診断や補強等の対策をお願いしたい。	ブロック塀が道沿いに存しているが、特に劣化等は見受けられない。特定の家にはないため、公式LINE・HP等でブロック塀の撤去・フェンス新設補助金の啓発に努めたい。また、地震発生時に危険であるということなので、北側を通行させる手立ても必要になるのか検討願います。
22	継続	南アルプス市川上517-3東側(市営川上団地東にある坪川に架かる橋)	市道	橋が設置されてから時間が経過しているようだが、増水した際の安全性・耐久性に問題がないか心配。	橋の補強および川が氾濫しないように更なる対策を講じてほしい。	川上橋は令和3年度の定期点検においてⅡ判定(2番目に健全度が高い判定)となっており令和17年以降に補修を行う予定となっております。