

落合小学校 2020年度通学路安全点検結果:1件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	落合小学校東門の北、100メートル地点の横断歩道の横	市道	注意看板があるが、はがれている。	看板の取り換え	補修済み (横断歩道標識の補修)