

落合小学校 2021年度通学路安全点検結果:1件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	学校北の辻屋さん(理髪店)の北側の道路	市道	学校北の辻屋さん(理髪店)の北側の道路に穴があいている。子どもの足だと入ってしまう。	穴をふさいでほしい。	対応済み。