

①落合小学校 2023年度通学路安全点検結果：5件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	落合西部防犯センター周辺箇所	市道	横断歩道の標識はあるが、速度を出す車両が多い。	速度注意、通学路等の注意を呼び掛ける標識の設置	看板設置可
2	新規	塚原地域から落合地区に入る慎吾きおない交差点	市道	横断歩道の表示、通学路注意などの表示はあるが、見えにくく、速度を出している車両が多く危険	横断歩道・通学路・速度注意などの目立つ標識にしてほしい。	看板設置済み
3	継続	落合塚原地区	市道	停止線が消えていたり、ない箇所があり、危険を感じる	停止線の表示	調査検討中
4	継続	落合芦原地区	市道	用水路に蓋がないので危険。特に雑草が繁茂しているときや増水時には危険性が高い。	通学路沿いの水路に蓋の設置。増水時にあふれそうな場所の整備や注意喚起。	蓋→大型水路のため蓋出来ない 整備→水門の管理を水利組合等をお願いする。 注意喚起→看板等を検討
5	新規	通学路全体		「通学路」の表示(看板)の劣化や見えにくいものが多い。	新しい標識や看板を設置してほしい。	調査検討中